


Elenco torrenti presenti nella tavola e relativo numero

numero scheda	denominazione
28	Roggia Viganella
30	Roggia La Meurbia
58	Torrente Loc. Virolo
59	Roggia Loc. Baraggia



Legenda

- Limiti comunali
- Reticolo Idrico Principale con riscontro su base catastale (indicativa)
- Reticolo Idrico Principale con riscontro su base catastale (indicativa), coperto
- Corso d'acqua del Reticolo Idrico Principale identificato sul terreno senza riscontro su base catastale o deviato rispetto al percorso catastale
- Corso d'acqua del Reticolo Idrico Principale identificato sul terreno senza riscontro su base catastale o deviato rispetto al percorso catastale, coperto
- Corso d'acqua identificato sul terreno con riscontro su base catastale (indicativa)
- Corso d'acqua identificato sul terreno con riscontro su base catastale (indicativa), coperto
- Corso d'acqua identificato sul terreno senza riscontro su base catastale
- Corso d'acqua identificato sul terreno senza riscontro su base catastale, coperto
- Tratto demaniale identificato su base catastale non computato quale Reticolo Idrico Minore in quanto privo di riscontro sul terreno con perdita di funzionalità idraulica

REGIONE LOMBARDIA



COMUNITÀ MONTANA
VALLI DEL VERBANO

DETERMINAZIONE DEL
RETICOLO IDRICO MINORE

ai sensi della D.G.R. 7/7868 - 25 Gennaio 2002 e successive
modifiche e integrazioni

ALLEGATO 4 - Tavola O

CONFRONTO STATO DI FATTO - BASE CATASTALE
(Rif. Cessato Catasto Lombardo - Rilievo Catastale all'Impianto
Anno 1904 - Catasto Teresiano)

scala 1:2.000 Integrazioni vs 01 - Novembre 2010

Associazione temporanea di professionisti

Dott. Ing. Antonino Bai (capogruppo)

Via IV Novembre 9 - Gavirate (VA)

Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro

Via Dante Alighieri 27 - 21045 Gazzada Schianno (VA)



RUOLO D'INGEGNERI
Ing. Antonino Bai